③ zona fienile danneggiata in corso verifiche enti preposti per mettere in sicurezza la demolizione e bonifica di tutta l'area aperta
copertura in parte ② danneggiata
STATO DI FATTO
PLANIMETRIA
scala 1:1000
① fienile totalmente distrutto, compreso impianto fotovoltaico sulla copertura
SEZIONE B-B
SEZIONE A-A
scala 1:100
LEGENDA: