



Foto 1. Il fabbricato. Via N. Gattola Mondelli angolo via G. Verga. Appartamento al piano secondo.



Foto 2. Il fabbricato. Androne condominiale.



Foto 3. Il fabbricato. Vano scala condominiale.



Foto 4-5. Il fabbricato. Pianerottolo di riposo. Piano secondo.



Foto 5. Porta d'ingresso all'appartamento.



Foto 6. Ingresso all'appartamento.



Foto 6. Disimpegno.



Foto 7. Ingressi vano cucina e vano letto 2.




Foto 8. Ingressi vano letto 1, ripostiglio e bagno.



Foto 9. Ripostiglio.



Foto 10-11. Bagno.



Foto 12. Vano letto 3.



Foto 13. Cucinino - Pranzo.



Foto 14. Cucinino - Pranzo.



Foto 15. Vano letto 1.



Foto 16. Vano letto 2.



Foto 17. Balcone prospiciente via G. Verga.



Foto 18. Balcone prospiciente via N. G. Mondelli.




Foto 19. Pavimentazione appartamento.



Foto 20. Pavimentazione bagno.



Foto 21-22-23. Infissi.




Foto 22.



Foto 23.



Foto 24. Porta interna.



Foto 26. Stato manutenzione pareti.



Foto 27. Stato manutenzione pareti.



Foto 28. Stato manutenzione pareti



Foto 29. Stato manutenzione pareti.



Foto 30. Stato manutenzione pareti.



Foto 31. Stato di manutenzione soffitti.



Foto 32. Stato di manutenzione soffitti.