

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Figura 1 - foto aerea con individuazione dell'immobile oggetto di stima

Lotto 001



Figura 2 - vista della villa dal viale interno al complesso edilizio



Figura 3 - cancelletto di ingresso pedonale



Figura 4 - zona giorno con a destra la porta di ingresso



Figura 5 - zona cucina



Figura 6 - scala di accesso a primo piano




Figura 7 - bagno (piano terra)



Figura 8 - disimpegno (piano terra)




Figura 9 - scala di accesso al primo piano



Figura 10 - ripostiglio sovrastante la scala di accesso al primo piano



Figura 11 - bagno (primo piano)




Figura 12 - camera letto (primo piano)



Figura 13 - camera letto (primo piano)




Figura 14 - camera letto matrimoniale



Figura 15 - camera letto matrimoniale



Figura 16 - camera letto matrimoniale




Figura 17 - camera letto matrimoniale



Figura 18 - terrazzino a livello a primo piano



Figura 19 - terrazzino a livello a primo piano




Figura 20 - area esterna (lato nord)



Figura 21 - area esterna con zona di parcheggio (lato ovest)



Figura 22 - area esterna con zona di parcheggio (lato ovest)



Figura 23 - cancello di accesso alla zona di parcheggio (lato ovest)



Figura 24 - prospetto lato ovest



Figura 25 - area esterna nei pressi del cancello di ingresso pedonale (lato est)